

természetesen a legjobb!

## Olaj a konyhában

Sokan álmodoznak egy tömörfa konyháról. Akiknek sikerül ezt az álmot megvalósítaniuk, azok egy életre szóló bútordarabra ruháznak be. Nem mindegy, hogyan kezeljük az értékes tömörfát: könnyen ápolható és felújítható anyagot, vagy kezdetben talán ellenállóbb, de sérülése után szinte javíthatatlan műanyag bevonatot választunk. A természetes növényi olajok, gyanták és viaszok „elzsírosítva” impregnálják a felületet, így akadályozzák meg a víz és a szennyeződések beszívódását, a fa elkoszolódását. Ezek a száradó olajok pedig a rostok közé szívódva keményednek ki, így ténylegesen növelik a fa felületének ellenállóképességét, nem csak egy kemény védőréteggel látják el az esetleg puha hordozóréteget. Ez különösen a lazább szerkezetű fafajok kezelésénél fontos, ahol lakkozás esetén szinte elkerülhetetlen a bevonat sérülése.

A fa természetes szépsége, selymes fénye, bársonyos tapintása, illata csak természetes kezeléssel őrizhető meg.

Ahhoz, hogy a munkalap és a frontok többévi használat után is szépek maradjanak, érdemes hozzá méltó minőségi, természetes anyagú kezelést választani. Az értékes tömörfa megfelelő kezelést és ápolást igényel.

A munkalapok kezelésénél gyakori „hiba” a viaszolás. Ez tulajdonképpen nem hiba, de megnehezíti a későbbi ápolást és felújítást. A sok víz és zsíroló hatású mosogatószer erősebben igénybeveszi a viaszolt felületet, mint bármi. Ilyen nagy igénybevételű felületeknél ezért nem használjuk a keményviaszt.

A munkalapok kezeléséhez az egyik legjobb választás az AURO Nr. 808 számú konyhai munkalap olaja.

A felület előkészítést és a kezelést az olajozás szabályainak megfelelően végezzük.

Az olajozásnál az a legfontosabb, hogy minél jobban telítődjön a munkalap felülete. Annyiszor kenjük át, ameddig csak a fa elszívja az olajat. A beszívódás mélysége fokozható, ha az olajat kézmeleg vízben kb. 40°C-ra melegítjük, és a felhordások közben viesssel („skótszivacs”) vagy egyszerűen konyhai mosogatószivacs dörzsis felével bemasszírozzuk. Ha úgy

látjuk, telítődött a felület, 10–20 perc száradás után alaposan töröljük le a be nem szívódott felesleget, különben ragacsos, fényes marad a felület.

Vigyázat: az olaj visszatörlesztéséhez használt rongyokat ne dobjuk el összegyűrve, hanem mindig kiterítve szárítsuk ki! Öngyulladásveszély! – a száradó olajok erős hőfejlesztése miatt.

A kezelést igény szerint néhány nap múlva finom köztes csiszolás után egy olajos ruhával való áttöréssel megismételhetjük.

A kezelés és száradás során megfelelő szellőzést biztosítsunk – a tökéletes kikeményedéshez oxigén szükséges. Az olaj teljes kikeményedése kb. 2–4 hét. Ez idő alatt a felületet nem szabad letakarni (oxigén), csak kíméletesen szabad használni, és nedvességtől lehetőleg óvni kell.

A munkalap későbbi ápolásához – szükség szerint finom csiszolás (P240) után – a kezelésből megmaradt olajba mártott ruhával töröljük át a felületet. Az ápoláshoz használhatjuk az AURO Nr. 806 számú ápolóolajat is. A napi kosz eltávolítása kézmeleg vízzel történik. Erősebb szennyeződések eltávolításához néhány csepp AWALAN Nr. 473 folyékony mosogatószer használható.

Az olaj tartós, ellenálló, könnyen ápolható és felújítható felületet ad, kiegyenlíti a fa egyenetlen nedvszívóképességét. Gyerekjátékok kezelésére és élelmiszerrel érintkező felületek kezelésére egyaránt bevizsgált anyagok.

1 doboz 0,375 literes munkalapolaj fafajtól függően 5–19 m<sup>2</sup> beeresztésére elegendő. A kezelés anyagköltsége bruttó 200–800 Ft/m<sup>2</sup>.

AURO – természetesen a legjobb!



www.auro.hu

auro-info: 30/39-69-439